Life Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

BESCHEINIGUNG

Durchführung von TÜV-Prüfungen

Hygiene - Baumusterprüfung

Der

Deckenschlitzauslass DSX

der Firma Schako, Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25 – 27, 78600 Kolbingen
wurden am 23.10.2006 von TÜV SÜD nach folgenden Technischen Regeln geprüft:

- **VDI 6022, Blatt 1: Hygiene-Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Geräte**
  (VDI 6022, Blatt 1, Ausgabe 4/2006)
- **DIN 1946, Blatt 2: Raumlufttechnik Gesundheitstechnische Anforderungen**
  (DIN 1946, Blatt 2, Ausgabe Januar 1994)

Der Bericht MT FRA/06/153-G mit Ergebnissen und Bewertungen kann eingesehen werden bei:

Schako Ferdinand Schad KG
Steigstraße 25 – 27
78600 Kolbingen

TÜV SÜD Life Service GmbH • Mergenthalerallee 27 • 65760 Eschborn
Telefon 06196 498–541 • Fax 06196 498–557 • www.tuev-sued.de/mt